



Foto 48. 15º andar | Salas Focus - Sem Sistema de Detecção e Alarmes de Incêndio.

16º andar | 30/10/2018:**A. Operacional BMS:**

Após a realização das inspeções in loco, constatamos o seguinte cenário operacional nos periféricos de automação das caixas VAV:

ITEM	PAV	VAV	CONEXÕES GERAIS NA CONTROLADORA DE VAV - IN LOCO				CONTROLE - BMS			
			ELÉTRICA	COMUNICAÇÃO	SENSOR TP	PITOT	ACOPLAMENTO	SUPERVISÓRIO	LÓGICAS	MODULAÇÃO
1	16º ANDAR	1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2		2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3		3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4		4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5		5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6		6	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7		7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8		8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9		9	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10		10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
11		11	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
12		12	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
13		13	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
14		14	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
15		15	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
16		16	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Tabela 6. Estado operacional - Equipamentos BMS - 16º andar.